

三洋電機製品をご愛用の皆様へ
再度のお詫びとお願い

探しています!

必ず裏面も
ご確認ください

安全に関する重要なお知らせですので、必ずご確認くださいませようようお願い申し上げます
品番をご確認のうえ、下記専用フリーダイヤル(無料)またはホームページよりご連絡をよろしくお願いたします
大変ご迷惑をおかけしております 謹んで深くお詫び申し上げます

食器洗い乾燥機

2000年(平成12年)～2002年(平成14年)製

発煙・発火の恐れがあります


対象機種をお引き取りさせていただきます(一台あたり3万円お支払いします)
機器内部のヒーター接続部に不十分なものが含まれており使用している間に、
発煙・発火に至る可能性があります

■ 対象ブランド・機種(品番)・製造期間及び製造番号

ブランド	対象品番	製造期間	対象製造番号
三洋電機	DW-S2000	2000年12月～2001年11月	229751～254746
		2001年1月～2001年10月	900001～900081
	DW-S2100	2001年5月～2001年8月	200001～219000
	DW-SJ2000*	2001年9月	200001～200050
大阪ガス	(4)115-1045	2001年4月～2001年9月	すべて対象
東京ガス	SN-D503	2001年8月～2002年11月	すべて対象

*DW-SJ2000:三洋電機ブランドで、ガス会社向け仕様製品

■ 品番・製造番号 表示位置



*このお知らせは、2013年1月22日にホームページ等で公表後、7月19日に対象製品追加により再度公表した内容です

食器洗い乾燥機相談室
フリーダイヤル(無料)

0120-34-3581

【受付時間】9:00～17:00(土・日・祝日は除く)

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください

●携帯電話・PHSからもご利用頂けます なお、一部のIP電話からはご利用頂けません

弊社ホームページ専用アドレス http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/130122.html



オーブンレンジ

2000年(平成12年)～2007年(平成19年)製

発煙・発火の恐れがあります

対象機種の無料点検・修理をさせていただきます
電源コード(本体内部)の不具合により、オープン・グリル運転コースご使用時に
部品の一部が発煙・発火する可能性があります

■ 対象機種(品番)

【全数対象:本体前面右下または、右側面の機種名(品番)をご確認ください】


EMO-BC8	EMO-CH10	EMO-MVP7	EMO-SJ9
EMO-CH4	EMO-H40	EMO-S4	EMO-T5
EMO-CH5	EMO-H60	EMO-S5	EMO-T6
EMO-CH6	EMO-KDH1	EMO-S6	EMO-T7
EMO-CH7	EMO-ME5	EMO-S7	EMO-TH5
EMO-CH8	EMO-MVP5	EMO-S8	EMO-TH6
EMO-CH9	EMO-MVP6	EMO-S9	EMO-CH8FF*

*Francfrancブランドのオーブンレンジ「EMO-CH8FF」は、三洋電機で製造しておりますので、同じく無料点検・修理させていただきます

【下記の機種名(品番)は、本体右側面の機種名(品番)と、製造番号をご確認ください】

EMO-CH3(HW)	対象製造番号:023001～025000
EMO-S3(HL)	対象製造番号:043501～051500
EMO-SH1(H)	対象製造番号:006001～009000

■ 品番・製造番号 表示位置



*このお知らせは、2008年6月20日にホームページ等で公表した内容です

オーブンレンジ相談室
フリーダイヤル(無料)

0120-34-1105

【受付時間】9:00～17:00(土・日・祝日は除く)

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください

●携帯電話・PHSからもご利用頂けます なお、一部のIP電話からはご利用頂けません

弊社ホームページ専用アドレス http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/080711.html



三洋電機製品をご愛用の皆様へ
再度のお詫びとお願い

探しています!

必ず裏面も
ご確認ください

安全に関する重要なお知らせですので、必ずご確認くださいませようようお願い申し上げます
品番をご確認のうえ、下記専用フリーダイヤル(無料)またはホームページよりご連絡をよろしくお願いたします
大変ご迷惑をおかけしております 謹んで深くお詫び申し上げます

トップオープンドラム式洗濯乾燥機

2002年(平成14年)～2006年(平成18年)製

発煙・発火の恐れがあります

対象機種[※]の無料点検・一部機種[※]の買い取りをさせていただきます
温度ヒューズ端子の接触不良と、ヒーターリード線の屈曲疲労により
乾燥運転中に発煙・発火に至る可能性があります

■ 対象機種(品番)表示位置

【買い取りさせていただく機種】

AWD-A845Z



AWD-B860Z
AWD-U860Z
AWD-S8260Z

【安全点検をさせていただく機種】

AWD-GT960Z
AWD-S9260Z



AWD-ST86Z



AWD-X1
AWD-U1



※このお知らせは、2009年9月18日にホームページ等で公表した内容です

トップオープンドラム式洗濯乾燥機相談室 フリーダイヤル(無料)

0120-34-3226

【受付時間】9:00～17:00(土・日・祝日は除く)

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください

●携帯電話・PHSからもご利用頂けます なお、一部のIP電話からはご利用頂けません

弊社ホームページ専用アドレス

http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/090918-01.html



タテ型洗濯乾燥機

2005年(平成17年)～2009年(平成21年)製

発煙・発火の恐れがあります

対象機種[※]の無料点検・修理をさせていただきます
基板に搭載した部品が、ご使用いただいているうち、
まれに、高温となり発煙・発火に至る可能性があります

■ 対象機種(品番)表示位置

対象品番	製造期間	対象製造番号
AWD-E105ZA	2005年9月～2008年11月	すべて対象
AWD-E105ZB	2008年11月～2009年2月	600001～604000



品番
AWD-E105ZA



品番
AWD-E105ZB

【製造番号表示位置】



※このお知らせは、2013年5月15日にホームページ等で公表した内容です

タテ型洗濯乾燥機相談室 フリーダイヤル(無料)

0120-34-9180

【受付時間】9:00～17:00(土・日・祝日は除く)

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください

●携帯電話・PHSからもご利用頂けます なお、一部のIP電話からはご利用頂けません

弊社ホームページ専用アドレス

http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/130515.html



ブラウン管テレビ

2004年(平成16年)～2005年(平成17年)製

ケガの恐れがあります

対象機種[※]の無料点検・修理もしくは
無料引き取り(未対策品)をさせていただきます
テレビの持ち手部を持って本体を持ち上げた際、
持ち手またはその周辺が破損する恐れがあります

■ 対象機種(品番)表示位置



C-29A90
C-29DT1
C-29AX100
C-29SF50



C-28DT2
C-28DT3
C-28SF60
C-28W60



C-25A100
C-25DT2
C-25SF60



C-25AX100

C-21B80

【製造年ラベル 貼付け位置】

対象機種すべて、キャビネット本体の
向かって右下に、「2004年製」もしくは、
「2005年製」のラベルが貼られています



製造年の確認に際しましては、
本体を持ち上げない
ようお願いいたします

移動時に危険です



※このお知らせは、2010年1月29日にホームページ等で公表した内容です

ブラウン管テレビ相談室 フリーダイヤル(無料)

0120-34-0136

【受付時間】9:00～17:00(土・日・祝日は除く)

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください

●携帯電話・PHSからもご利用頂けます なお、一部のIP電話からはご利用頂けません

弊社ホームページ専用アドレス

http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/100129.html

