

リコール製品を探しています。

以下のリコール製品を見つけた場合は、すぐに
 ●製品の使用を停止してください。
 ●当店またはメーカー等各社へご連絡してください。

	事象	機種	製造期間	連絡先
<p>シャープ(株) 小型冷蔵庫</p> 	庫内に霜が多量に付着した際の溶けた水や結露による水が温度調節部品内部へ浸入し、異常が生じて発煙、発火するおそれがあります。	SJ-H8W-S、SJ-H8Y-S	2012年2月 (平成24年) ┆ 2015年8月 (平成27年)	
<p>シャープ(株) 全自動洗濯機</p> 	モーターリード線が運転中の振動によって断線し、発煙・発火のおそれがあります。	■(株)良品計画 ES-R42A ■シャープ ES-42DS、ES-B43、ES-D42JN、ES-DB42、ES-DS42、ES-F4A、ES-F4AUP、ES-G42JN、ES-H42、ES-K42、ES-J42UP、ES-JN42、ES-L42、ES-S4A、ES-SL42Y2、ES-SL42Y、ES-YA42		
<p>シャープ(株) 冷凍冷蔵庫</p> 	始動リレー(起動用電気部品)の発熱故障によって、発煙・発火のおそれがあります。	■(株)良品計画 SJ-R35C ■シャープ SJ-23B(-H)、SJ-V35WB(-H)、SJ-WE38A(-H/-G)、SJ-23D(-C/-R)、SJ-V35WC(-H)、SJ-WE44A(-H/-G)、SJ-350JB(-H)、SJ-W358D(-H/-G)、SJ-WH350(-C)、SJ-E35KC(-H)、SJ-W359D(-C/-H)、SJ-WH380(-C)、SJ-EX357(-H)、SJ-W35A(-H/-G)、SJ-WJ440(-H)、SJ-EX447(-H)、SJ-W35B(-H/-G)、SJ-W350(-H)、SJ-S407(-H)、SJ-WA35C(-C/-H) ■一部が対象となる機種 SJ-E30B(-W) 対象製造番号：10010001～10019910 SJ-E30B(-C) 対象製造番号：20010001～20059210 SJ-E30B(-H) 対象製造番号：30010001～30031480	1996年12月 (平成8年) ┆ 2001年3月 (平成13年)	
<p>シャープ(株) 全自動洗濯機</p> 	配線が設置環境による振動等で断線し、稀に発火に至るおそれがあります。	ES-70EE、ES-C75D、ES-LC80B、ES-72EM、ES-CL75D、ES-M7K、ES-73EM、ES-CY75D、ES-N75D、ES-74EM、ES-D75D、ES-N7K、ES-75N、ES-D75E2、ES-T730V、ES-80EE、ES-D85E2、ES-T830V、ES-82EM、ES-DD8E、ES-TG74V、ES-83EM、ES-FG74V、ES-TG84V、ES-84EM、ES-FG84V、ES-U70C、ES-A70E、ES-G70V6、ES-U70D、ES-A80E、ES-G80V6、ES-U80C、ES-AG70D、ES-KG73V、ES-U80D、ES-AG80D、ES-KG83V、ES-V73V6、ES-B75D、ES-LC70B、ES-V83V6	1999年8月 (平成11年) ┆ 2006年12月 (平成18年)	
<p>東芝キャリア(株) 家庭用ルームエアコン 大清快LDRシリーズ</p> 	発煙発火のおそれがあります。	RAS-225LDR、RAS-255LDR、RAS-285LDR、RAS-325LDR、RAS-406LDR、RAS-506LDR、RAS-255LDR-D、RAS-285LDR-D、RAS-406LDR-D、RAS-255LDR-G、RAS-285LDR-G、RAS-2559SDR、RAS-2859SDR、RAS-4069SDR、RAS-V285DR	1998年9月 (平成10年) ┆ 2000年6月 (平成12年)	0120-444-899 受付時間 平日 午前9時～午後6時 (土・日・祝日を除く)
<p>東芝クライアントソリューション(株) ノートパソコン用 バッテリーパック</p>	ノートパソコンに搭載された一部のバッテリーパックに不具合があり、発煙・発火に至る恐れがあります。	ご使用のパソコンに搭載されているバッテリーパックが交換対象かどうかにつきましては、以下リンク先の専用ウェブサイトにてご確認ができます。また、交換対象であった場合には、同じウェブサイトより交換のお申込みが可能です。 http://dynabook.com/pcs/info/20160128.html	2011年6月以降 (平成23年)	0120-444-842 受付時間 平日 午前9時～午後7時 (土・日・祝日を当社指定休日を除く)
<p>日立コンシューマ・マーケティング(株)リビングサプライ社 ふとん乾燥機</p> 	取り扱いにより電源コードが断線し発火に至るおそれがあります。	HFK-SD1、HFK-SD2、HFK-SD10、HFK-SD20	2010年10月 (平成22年) ┆ 2013年12月 (平成25年)	0120-853-010 受付時間 平日 午前9時～午後5時 (土・日・祝日および年末年始、夏季休暇などの弊社休日を除く)

※リコール対象製品は記載されているもの以外にもございます。これらがすべてではございません。



全国電機商業組合連合会
ELECTRICAL PRODUCTS ASSOCIATION OF JAPAN

後援：  経済産業省
Ministry of Economy, Trade and Industry

リコール製品を探しています。

以下のリコール製品を見つけた場合は、すぐに
 ●製品の使用を停止してください。
 ●当店またはメーカー等各社へご連絡してください。

	事象	型式	機種	製造期間	連絡先
日立アプライアンス(株) 電気こんろ 	火災事故防止に向けて。	横面操作一口電気こんろ	HT-1250、1250T(100V品)、HT-1550(200V品)	1984年(昭和59年) ┆ 1989年(平成元年)	0120-256-557 受付時間 平日 午前9時～午後5時 (土・日・祝日を除く)
		上面操作一口電気こんろ	HT-1290、1290T(100V品)、HT-1500(200V品)	1985年(昭和60年) ┆ 2004年(平成16年)	
		複数口電気こんろ	HT-3000G、HT-3010G、HT-3310、HT-3510、HT-3511A、HT-4510、HT-D3451、HT-D4451、HT-D4451SS	1982年(昭和57年) ┆ 1990年(平成2年)	
日立アプライアンス(株) 洗濯乾燥機 	発煙・発火の恐れがあり、ヒーターリード線を無料で交換させていただきます。	NW-D8AX、NW-CSD80A NW-D8BX 対象製造番号：2000001～2068302 NW-D6BX 対象製造番号：2000001～2028218		2001年8月(平成13年) ┆ 2002年12月(平成14年)	0120-667-220 受付時間 平日 午前9時～午後5時 (土・日・祝日を除く)
パナソニック(株)アプライアンス社 (旧社名:松下電器産業(株)) 電気カーペット かんたん床暖  <p>フローリング調 電気カーペット「かんたん床暖」</p>	事故に至る危険性があります。稀にコントローラ内部の部品が過熱し、床などを焦がす可能性があります。	■National ブランド DC-25B8、DC-2D1、DC-25G1、DC-25G2、DC-3B8、DC-3D1、DC-3G1、DC-3G2 ■Panasonic ブランド DC-25G3、DC-3G3		2002年(平成14年) ┆ 2008年(平成20年)	0120-873-329
パナソニック(株)FF市場対策本部 (旧社名:松下電器産業(株)) ナショナル FF式石油暖房機 	死亡事故に至るおそれ。	ナショナルFF式石油温風機	OK-2525、OK-2526、OK-2535、OK-2536、OK-3525、OK-3526、OK-3527、OK-3535、OK-3536、OK-3537、OK-4020、OK-4030、OK-2526HA、OK-3527HA、OK-4020HA OK-302B、OK-303B、OK-402B、OK-403B	1985年(昭和60年) ┆ 1991年(平成3年) 1991年(平成3年) ┆ 1992年(平成4年)	0120-872-773 受付時間 平日 午前9時～午後5時 (土・日・祝日を除く)
		ナショナル石油フラットリアントヒーター	OK-R500F、OK-R501F、OK-V501F、OK-U501AF OK-R800C、OK-R800AC	1989年(平成元年) ┆ 1991年(平成3年) 1989年(平成元年) ┆ 1991年(平成3年)	

※リコール対象製品は記載されているもの以外にもございます。これらがすべてではございません。



全国電機商業組合連合会
 ELECTRICAL PRODUCTS ASSOCIATION OF JAPAN

後援:  経済産業省
 Ministry of Economy, Trade and Industry